


# Инструкция по установке ремонтного комплекта шкворневого узла с адаптером (адаптация под шкворневой узел Спайсера с бронзовыми вкладышами). Ремкомплект с опорами шкворней.



Посадка Ø37 обеспечить натяг 0,02–0,05 мм.  
1. \* размер для справок.

## Доработка шаровой опоры.

Шаровую опору, снятую с автомобиля, и опоры шкворней из комплекта дорабатываем согласно приведенного чертежа на токарном станке. После запрессовки опоры привариваем ее по кругу с помощью полуавтомата. Допускается прихватить опору сваркой изнутри шаровой опоры. При этом необходимо проконтролировать отсутствие контакта между шарниром равных угловых скоростей и сварочным швом.

## Поворотный кулак без рычага.

- Вместо штатной крышки шкворней на корпус поворотного кулака устанавливаем адаптер (7), фиксируем его конусными втулками (9) и болтами (11). Момент затягивания болтов 5-6 кгс\*м.
- Бронзовый вкладыш (4) запрессовываем в опору шкворня (2), на поверхность шкворня наносим смазку ШРУС-4М.
- Устанавливаем шаровую опору поворотного кулака (1) в корпус поворотного кулака (3). В колодцы адаптера (7) вставляем шкворни (5) и фиксируем их зажимными втулками (6) до упора.
- Проверяем центрацию шаровой опоры относительно корпуса поворотного кулака, базируясь от фрезерованных поверхностей адаптеров. Точность центрации 0,2 мм.
- Затягиваем зажимные втулки специальным шкворневым ключом с усилием 20-25 кгс\*м, контролируя центрацию.
- Свободные полости над зажимной втулкой заполняем смазкой Литол24, устанавливаем накладки шкворней (8) и заворачиваем гайки шкворней (10) с усилием 5 кгс\*м.
- Доводим момент вращения корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры до 1,5-2 кгс\*м, для этого поочередно наращиваем момент затяжки гаек шкворней с обеих сторон на равные углы поворота. Максимально допустимое усилие затяжки гаек шкворней - 15 кгс\*м. Если необходимое управляющее усилие при этом не достигнуто, то ослабьте затяжку зажимных втулок (6) примерно на четверть оборота каждую.
- Дальнейшую сборку производить согласно Руководства по эксплуатации автомобиля.




Рисунок 1 Поворотный кулак без рычага

1 – шаровая опора поворотного кулака; 2 – опора шкворня; 3 – корпус поворотного кулака; 4 – бронзовый вкладыш; 5 – стандартный шкворень с пресс-масленкой; 6 – зажимная втулка; 7 – адаптер; 8 – накладка шкворня; 9 – конусная втулка; 10 – гайка шкворня; 11 – болт.

## Поворотный кулак с рычагом.

- С помощью шпильковерта или навернутых друг на друг двух штатных гаек выворачиваем штатные шпильки крепления рычага поворотного кулака. На привалочной плоскости рычага рассверливаем отверстие под пресс-масленку шкворня до диаметра 17 мм.
- Устанавливаем адаптеры (7). Снизу корпуса поворотного кулака фиксируем адаптер (7) с помощью болтов (11), усилие затягивания болтов 5-6 кгс\*м. Сверху корпуса поворотного кулака фиксируем адаптер (7) шпильками из комплекта (15), с помощью переходника с квадрата на шестигранник под головку на 24. Усилие затягивания шпилек 3-5 кгс\*м.
- Бронзовый вкладыш (4) запрессовываем в опору шкворня (2), на поверхность шкворня наносим смазку ШРУС-4М.
- Устанавливаем шаровую опору поворотного кулака (1) в корпус поворотного кулака (3). В нижний колодец адаптера (7) вставляем шкворень (5) и фиксируем его зажимной втулкой (6). В верхний колодец адаптера (7) вставляем удлиненный шкворень (13) и фиксируем его зажимной втулкой (6) до упора.
- Проверяем центрацию шаровой опоры относительно корпуса поворотного кулака, базируясь от фрезерованных поверхностей адаптеров. Точность центрации 0,2 мм. Корректировку центрации осуществлять с помощью зажимных втулок.
- Затягиваем зажимные втулки специальным шкворневым ключом с усилием 25 кгс\*м.

7. Свободные полости над зажимной втулкой заполняем смазкой Литол24.
8. С верхней стороны корпуса поворотного кулака устанавливаем рычаг (14) и фиксируем его с помощью гаек (12). Усилие затягивания 5-6 кгс\*м.
9. Устанавливаем накладку шкворня (8) с нижней стороны кулака и заворачиваем гайки шкворней (10) с усилием 5 кгс\*м на оба шкворня.
10. Доводим момент вращения корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры до 1,5-2 кгс\*м, для этого поочередно наращиваем момент затяжки гаек шкворней с обеих сторон на равные углы поворота. Максимально допустимое усилие затяжки гаек шкворней - 15 кгс\*м. Если необходимое управляющее усилие при этом не достигнуто, то ослабьте затяжку зажимных втулок (6) примерно на четверть оборота каждую.
11. Дальнейшую сборку производить согласно Руководства по эксплуатации автомобиля




Рисунок 2 Поворотный кулак с рычагом.

1 – шаровая опора поворотного кулака; 2 – опора шкворня; 3 – корпус поворотного кулака; 4 – бронзовый вкладыш; 5 – стандартный шкворень с пресс-масленкой; 6 – зажимная втулка; 7 – адаптер; 8 – накладка шкворня; 9 – конусная втулка; 10 – гайка шкворня; 11 – болт; 12 – гайка шпильки; 13 – удлиненный шкворень с пресс-масленкой; 14 – рычаг поворотного кулака; 15 – шпилька с конусом.

качественный шкворневой ключ, позволяющий создать усилие не менее 40 кгс\*м, так как момент страгивания втулки, при отсутствии люфтов между втулкой и шкворнем, может быть весьма значительным.

4. Через 200 - 500 километров пробега после ремонта повторите затяжку пяти специальных болтов M10x1x30 и болтов крепления тормозного суппорта.

5. Параллельно с ремонтом шкворневого узла НЕОБХОДИМО приведение в норму всего рулевого управления: состояние рулевых наконечников, регулировка ГУРа, исправность рулевого карданного вала, а также состояния подвески автомобиля в целом. После замены вкладышей происходит незначительное увеличение управляющего усилия на руле. Приработка пары шкворень-вкладыш происходит примерно 500 - 2000 километров.

Подробная пошаговая электронная инструкция с дополнительными видеофрагментами и фотографиями размещена в Интернете на нашем сайте <http://www.sto22.com/>.

### По всем вопросам обращаться:

Сайт: <http://www.sto22.com>, E-mail: [waxoyl08@gmail.com](mailto:waxoyl08@gmail.com) Телефон +7-800-700-2522 (звонок бесплатный)

#### Состав комплекта:

Опора шкворня – 4 шт  
бронзовый вкладыш – 4 шт;  
стандартный шкворень с пресс-масленкой – 3 шт;  
зажимная втулка – 4 шт;  
адаптер – 4 шт;  
накладка шкворня – 3 шт;  
конусная втулка – 16 шт;  
гайка шкворня – 4 шт;  
болт – 12 шт;

гайка шпильки – 4 шт;  
удлиненный шкворень с пресс-масленкой – 1 шт;  
шпилька с конусом – 4 шт;  
переходник с квадрата на шестигранник – 1 шт.  
ключ шкворневой – 1 шт.